


Dadi tondi filettati a quattro punte

Tee nuts with pronge.

passo grosso

Materiale **Acciaio a bassa resistenza**

Classe **4A**



Dimensioni in mm.

D	Passo grosso	d ₁	d ₂	H	h	s	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
M 4	0,7	15	5,5	7,5	4	0,9	1,65
M 5	0,8	17	6,5	8	6,5	1	2,50
M 5	0,8	17	6,5	10	6,5	1	2,60
M 6	1	19	8,2	9	7,5	1,2	3,60
M 6	1	19	8,2	10	7,5	1,2	3,80
M 6	1	19	8,2	12	7,5	1,2	4,60
M 8	1,25	22	10,8	11	8	1,5	6,50
M 8	1,25	22	10,8	12	8	1,5	7,10
M 10	1,5	25	11,5	12	9,5	1,8	9,35

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.